


Eseguire la misurazione (fare riferimento ai capitoli 4 e 5.)


• Avvio della misurazione

- (1) Dopo aver impostato il pezzo correttamente (vedere l'altro lato), premere il tasto [START/STOP] per iniziare la misurazione.




• Cambio della visualizzazione del risultato di misura utilizzando il tasto [PAGE]

- (1) Premendo il tasto [PAGE] sulla schermata iniziale appaiono i risultati del calcolo dei parametri, i profili di valutazione, i grafici BAC/ADC e l'elenco delle condizioni di misura.



Layout del connettore (fare riferimento ai capitoli 1,13 e 17.)

La slot della scheda di memoria e i connettori per gli accessori optional si trovano dietro la copertura posteriore dell'unità di visualizzazione.




- 1 Connettore interruttore a pedale
- 2 Connettore stampante/RS-232C
- 3 Connettore SPC
- 4 Connettore adapter AC
- 5 Interruttore ON/OFF batteria integrato
- 6 Slot scheda di memoria
- 7 Connettore USB

Modifica delle condizioni di misura (fare riferimento al capitolo 7.)

• Modifica delle condizioni di misura

- (1) Visualizzare la schermata delle condizioni di misurazione nell'ordine seguente:




- (2) Selezionare l'elemento che si desidera modificare utilizzando i tasti cursore e premere il tasto [Enter/Menu].
- (3) Selezionare l'elemento sulla schermata di selezione e premere il tasto [Enter/Menu].



• Tasti ad accesso rapido per le condizioni di misurazione

I tasti ad accesso rapido per le condizioni di misurazione si trovano sulla schermata iniziale.

- (1) Visualizzazione della schermata delle condizioni di misurazione. Premere il tasto [rosso] sulla schermata iniziale.



Schermata condizioni di misurazione



- (2) Regolazione del valore di lunghezza di campionatura. Premere il tasto [←] nella schermata iniziale. (Premere il tasto [←] per i valori disponibili.)



- (3) Modifica del numero delle lunghezze di campionatura. Premere il tasto [→] nella schermata iniziale. (Premere il tasto [→] per i valori disponibili.)



Individuazione ed eliminazione dei guasti (fare riferimento al capitolo 16.)

Per informazioni sull'eliminazione di altri messaggi di errore, fare riferimento al manuale dell'utente, capitolo 16, "INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI".

Visualizzazione sintomo/errore	Possibili cause	Interventi
Il risultato del calcolo è anomalo (il valore non cambia indipendentemente dal pezzo).	Il detector non è collegato correttamente all'unità di azionamento.	Collegare correttamente il detector sull'unità di azionamento.
Intervallo superato! (Se la parte alta del display è rossa, si è verificato questo errore.)	Il risultato ha superato l'intervallo di misurazione.	• Impostare SJ-210 correttamente, in linea con il punto di impostazione. • Aumentare l'intervallo di misurazione.
SJ-210 non si può attivare. (Se l'adpater AC è scollegato.)	• La corrente della batteria è bassa. • L'interruttore della batteria è impostato su OFF.	• Ricaricare la batteria. • Impostare l'interruttore della batteria su ON.